

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

Технические характеристики

Тип	Мощность кВА	Частота сети Гц	Напряжение сети В	Ток статора генератора А	Ток статора двигателя А	Частота ротора Гц	Напряжение ротора В	Ток ротора А	КПД %	Частота вращения об/мин
ПЧ100-14	17.5	50	220/380	42.5/24.5	30.0/17.5	100	330	31.0	80.0	1450
ОПЧ200-5	6.25	50	220/380	33.0/19.0	-	200	230	15.8	65.0	2860